# au TOO1 USBドライバ インストールマニュアル

このマニュアルでは、「au TOO1 USBドライバ」(以下、USBドライバといいます)をパソコンにインストールする手順について説明しています。

TOO1とパソコンをUSBケーブルWIN(O2O1HVA)(別売)またはUSB充電ケーブルO1(O2O1HAA)(別売)で接続して、PacketWINなどのアプリケーションを利用するには、あらかじめパソコンにUSBドライバをインストールしておく必要があります。

- ●本製品は日本国外ではご利用になれません。(This product is designed for use in Japan only and cannot be used in any other country.)
- ●「Microsoft® Windows®」は、米国Microsoft Corporationの 米国およびその他の国における登録商標です。 その他、本書で記載している会社名、製品名などは各社の商標、 および登録商標です。
- ●本書の内容の一部または全部を無断転載することは、禁止されています。また、個人としてご利用になるほかは、著作権法上、弊社に無断では使用できませんのでご注意ください。
- ●本書および本ソフトウェア使用により生じた損害に関して、弊 社は責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- ●本書の内容に関しては、将来予告なしに変更することがあります。

T001USB-DL01 発行元:株式会社東芝

### 目次

USBドライバの動作環境······	2
Windows XP編	· 3
Windows Vista編	15 18 20 22 23
モデムコマンド一覧	27
よくあるご質問	29

### USBドライバの動作環境

対応OS : Windows XP Professional

Windows XP Home Edition Windows Vista 32ビット版のみ

※上記の各日本語版

パソコン : USB1.1以上に準拠しているUSB搭載のパソコンで、上記対応OSのいずれかがプリ

インストールされているDOS/V互換機(OSアップグレード環境では、ご使用いた

だけない場合があります)。


#### ご注意

・T001以外の携帯電話機では使用できません。

- ・上記の対応OSおよびパソコンであっても、その全てについて動作保証するものではありません。
- ・TOO1とパソコンを接続しての通信中にはコネクタをはずさないでください。通信中のデータが失われることがあります。
- ・他のUSB機器と同時にご利用の場合、通信速度が低下することがあります。
- ・本書内で使用されている表示画面は、実際に表示される画面と異なる場合があります。

### Windows Vista搭載のパソコンでUSBドライバを使用する際のご注意

USBドライバのインストールなどを行う場合、下記画面が表示されることがあります。



こちらの画面が表示されたら、「許可」をクリックしてください。

### Windows XP編

### USBドライバをインストールする

USBドライバをパソコンにインストールする手順について説明します。

### インストールする前に

- ・ドライバのインストールは、管理者権限でコンピュータにログオンしている必要があります。
- ・Windowsで起動中のアプリケーションを終了してください。
- ※インストール終了まで、USBケーブルWIN(0201HVA)(別売)またはUSB充電ケーブル01 (0201HAA)(別売)をパソコンに接続しないでください。
- ※インストールに失敗した旨のメッセージが表示された場合は、USBドライバをアンインストールしてから、再度インストールを行ってください。
- ※お使いの環境によってはセキュリティの警告画面が表示されます。「実行」または「開く」ボタンをクリックしてください。
- 7. 「TOO1 USB ドライバダウンロードサイト」の指示にしたがい操作し、「tOO1\_driver.exe」 (USB ドライバ) をデスクトップなどの分かりやすい場所に保存してください。




### t001\_driver.exe

- 保存した「t001\_driver.exe」をダブルクリックしてください。
- 3. USB ドライバインストーラ が起動します。

「次へ」をクリックしてくだ さい。



4. 確認画面が表示されます。
TOO1 とパソコンが接続されていないことを確認し「OK」をクリックしてください。



**5.** 使用許諾契約書が表示されます。

よくお読みいただき、「使用 許諾契約の条項に同意しま す」をチェックし「次へ」 をクリックしてください。



**6.** インストールの完了画面が表示されますので「完了」をクリックしてください。




- **7.** T001 の電源を入れて、USB ケーブル WIN(0201HVA)(別売)または USB 充電ケーブル 01(0201HAA)(別売)でパソコンの USB ポートに接続します。
  - 接続後、携帯電話機の画面に「USBモード選択」と表示された場合は「データ転送モード」または「高速転送モード」を選択してください。
  - ※「新しいハードウェアの検出ウィザード」画面が表示された場合は、「キャンセル」をクリックして、パソコンに USB ケーブル WIN(O2O1HVA)(別売)または USB 充電ケーブル O1(O2O1HAA)(別売)を接続していないことを確認してから、USB ドライバのインストールを再度行ってください。
- 6. 「インストールの確認」(P.6) にしたがって、正常にインストールされたことを確認してください。

## インストールの確認

### データ転送モードでのインストール確認

ドライバが正しくインストールされているかは、デバイスマネージャを開いて確認します。

- 7. 「コントロールパネル」内の「システム」をダブルクリックします。
- **2.** 「ハードウェア」タブの「デバイスマネージャ」をクリックします。




"USB (Universal Serial Bus) コントローラ"の下の階層にau TOO1、"ポート (COM とLPT)"の下の階層に\_au TOO1 Serial Port (COM\*)、"モデム"の下の階層にau TOO1が表示されていることを確認してください。

<sup>\*:</sup>ポート番号はお使いの環境によって異なります。

#### 高速転送モードでのインストール確認

ドライバが正しくインストールされているかは、デバイスマネージャを開いて確認します。

- 7. 「コントロールパネル」内の「システム」をダブルクリックします。
- **2.** 「ハードウェア」タブの「デバイスマネージャ」をクリックします。



"USB(Universal Serial Bus) コントローラ"の下の階層にau TOO1 High Speed、"ポート (COMとLPT)"の下の階層に\_au TOO1 High Speed Serial Port (COM\*) が表示されていることを確認してください。

<sup>\*:</sup>ポート番号はお使いの環境によって異なります。


## USBドライバをアンインストールする

#### アンインストールする前に

- ・ドライバのアンインストールは、管理者権限でコンピュータにログオンしている必要があります。
- ・Windowsで起動中のアプリケーションを終了してください。
- ・アンインストール後にパソコンの再起動を行います。編集中のファイルを保存しておいてくだ さい。
- ※USBケーブルWIN(0201HVA)(別売)またはUSB充電ケーブル01(0201HAA)(別売)をパソコンに接続しないでください。
- 「コントロールパネル」内の「プログラムの追加と削除」をクリックまたはダブルクリック します。
- [au TOO1 USB Driver]を 選択し、「変更と削除」をク リックします。




**3.** 「アンインストール」をク リックして開始してくださ い。



**4.** [OK] をクリックしてください。




**5.** アンインストールが完了しましたので「はい」をクリックしてパソコンを再起動してください。



## バージョン確認方法


USBドライバのバージョンは以下の方法で確認できます。

- 「コントロールパネル」内の「プログラムの追加と削除」をクリックまたはダブルクリック します。
- **2.** [au TOO1 USB Driver] の右側にバージョンが表示され、確認できます。



## トラブルシューティング

「インストールの確認」(P.6) を行った際に、不明なデバイスとして「?」マークや「!」マークが表示されることがあります。



これは、USBドライバをインストールする前にパソコンとTOO1を接続した場合やインストールが正しく行われなかった場合などに発生します。次ページの手順をご参照ください。

**7.** ドライバがインストールされているか確認してください。

「コントロールパネル」内の 「プログラムの追加と削除」 をクリックまたはダブルク リックします。

[au TOO1 USB Driver] があればインストールされています。



インストールされていない場合(「au TOO1 USB Driver」が無い場合)は、パソコンに TOO1 が接続されていないことを確認して、再度 USB ドライバをインストールしてください。その後 TOO1 の電源を入れて、USB ケーブル WIN(O2O1HVA)(別売)または USB 充電ケーブル O1(O2O1HAA)(別売)でパソコンの USB ポートに接続します。

- **2.** 「インストールの確認」(P.6) にしたがい「コントロールパネル」内の「システム」をダブルクリックして、「ハードウェア」タブの「デバイスマネージャ」をクリックします。
- 3. 不明なデバイスとして「?」マークや「!」マークが表示されているデバイスをダブルクリックまたは右クリックから「プロパティ」を選択し、プロパティを表示させます。


- **4.** 「全般」の「ドライバの再インストール」をクリックします。
  - ※お使いの環境によっては、 記載内容と異なる場合も あります。




**5.** 「ハードウェアの更新ウィザードの開始」画面が表示されます。

「いいえ、今回は接続しません」をチェックして「次へ」 をクリックしてください。

※お使いの環境によっては 右の画面が表示されない 場合もあります。



- 6. 「ソフトウェアを自動的にインストールする(推奨)」に チェックし、「次へ」をクリックしてください。
  - ※お使いの環境によっては 右の画面が表示されない 場合もあります。
  - ※高速転送モードで接続した場合、「au TOO1」に High Speed と表示されます。



- 7. インストールの完了画面が 表示されますので「完了」 をクリックしてください。
  - ※高速転送モードで接続した場合、「au TOO1」に High Speed と表示されます。



**8.** 「インストールの確認」(P.6) にしたがって、正常にインストールされたことを確認してください。

### Windows Vista編

### USBドライバをインストールする

USBドライバをパソコンにインストールする手順について説明します。

### インストールする前に

- ・ドライバのインストールは、管理者権限でコンピュータにログオンしている必要があります。
- ・Windowsで起動中のアプリケーションを終了してください。
- ※インストール終了まで、USBケーブルWIN(0201HVA)(別売)またはUSB充電ケーブル01(0201HAA)(別売)をパソコンに接続しないでください。
- ※インストールに失敗した旨のメッセージが表示された場合は、USBドライバをアンインストールしてから、再度インストールを行ってください。
- ※お使いの環境によってはセキュリティの警告画面が表示されます。「実行」または「開く」ボタンをクリックしてください。
- 7. 「TOO1 USB ドライバダウンロードサイト」の指示にしたがい操作し、「tOO1\_driver.exe」 (USB ドライバ) をデスクトップなどの分かりやすい場所に保存してください。



### t001\_driver.exe

- 保存した「t001\_driver.exe」をダブルクリックしてください。
- USB ドライバインストーラが起動します。

「次へ」をクリックしてくだ さい。




4. 確認画面が表示されます。
TOO1 とパソコンが接続されていないことを確認し「OK」をクリックしてください。



**5.** 使用許諾契約書が表示されます。

よくお読みいただき、「使 用許諾契約の条項に同意し ます」をチェックし「次へ」 をクリックしてください。



**6.** インストールの完了画面が表示されますので「完了」をクリックしてください。




- **7.** T001 の電源を入れて、USB ケーブル WIN(0201HVA)(別売)または USB 充電ケーブル 01(0201HAA)(別売)でパソコンの USB ポートに接続します。
  - 接続後、携帯電話機の画面に「USBモード選択」と表示された場合は「データ転送モード」または「高速転送モード」を選択してください。
  - ※「新しいハードウェアが見つかりました」画面が表示された場合は、「キャンセル」をクリックして、パソコンに USB ケーブル WIN(O2O1HVA)(別売)または USB 充電ケーブル O1(O2O1HAA)(別売)を接続していないことを確認してから、USB ドライバのインストールを再度行ってください。
- 8. 「インストールの確認」(P.18) にしたがって、正常にインストールされたことを確認してください。

## インストールの確認

### データ転送モードでのインストール確認

ドライバが正しくインストールされているかは、デバイスマネージャを開いて確認します。

- 7. 「コントロールパネル」内の「システム」をダブルクリックします。
- デバイスマネージャ」をクリックします。※「ユーザーアカウント制御」画面が表示されたら「続行」をクリックしてください。




"ポート (COMとLPT)"の下の階層に\_au TOO1 Serial Port (COM\*)、"モデム"の下の階層にau TOO1、"ユニバーサルシリアルバスコントローラ"の下の階層にau TOO1が表示されていることを確認してください。

<sup>\*:</sup>ポート番号はお使いの環境によって異なります。

#### 高速転送モードでのインストール確認

ドライバが正しくインストールされているかは、デバイスマネージャを開いて確認します。

- 7. 「コントロールパネル」内の「システム」をダブルクリックします。
- デバイスマネージャ」をクリックします。※「ユーザーアカウント制御」画面が表示されたら「続行」をクリックしてください。



"ポート (COMとLPT)"の下の階層に\_au TO01 High Speed Serial Port (COM\*)、"ユニバーサルシリアルバスコントローラ"の下の階層にau TO01 High Speedが表示されていることを確認してください。

<sup>\*:</sup>ポート番号はお使いの環境によって異なります。

## USBドライバをアンインストールする

#### アンインストールする前に

- ・ドライバのアンインストールは、管理者権限でコンピュータにログオンしている必要があります。
- ・Windowsで起動中のアプリケーションを終了してください。
- ・アンインストール後にパソコンの再起動を行います。編集中のファイルを保存しておいてくだ さい。
- ※USBケーブルWIN(0201HVA)(別売)またはUSB充電ケーブル01(0201HAA)(別売)をパソコンに接続しないでください。
- 7. 「コントロールパネル」内の「プログラムと機能」をダブルクリックします。
- [au TOO1 USB Driver] を 選択し、「アンインストール と変更」をクリックします。



**3.** 「続行」をクリックしてください。




**4.** 「アンインストール」をクリックして開始してください。



**5.** [OK] をクリックしてくだ ドライバのアンインストール さい。




6. アンインストールが完了しましたので「今すぐ再起動する」をクリックしてパソコンを再起動してください。



# バージョン確認方法


USBドライバのバージョンは以下の方法で確認できます。

- 7. 「コントロールパネル」内の「プログラムと機能」をダブルクリックします。
- **2.** 「au TOO1 USB Driver」 の右側にバージョンが表示 され、確認できます。



## トラブルシューティング

「インストールの確認」(P.18) を行った際に、不明なデバイスとして「?」マークや「!」マークが表示されることがあります。



これは、USBドライバをインストールする前にパソコンとTOO1を接続した場合やインストールが正しく行われなかった場合などに発生します。次ページの手順をご参照ください。

ドライバがインストールされているか確認してください。

「コントロールパネル」内の 「プログラムと機能」をダブ ルクリックします。

「au TOO1 USB Driver」があればインストールされています。



インストールされていない場合(「au TOO1 USB Driver」が無い場合)は、パソコンに TOO1 が接続されていないことを確認して、再度 USB ドライバをインストールしてください。その後 TOO1 の電源を入れて、USB ケーブル WIN(O2O1HVA)(別売)または USB 充電ケーブル O1(O2O1HAA)(別売)でパソコンの USB ポートに接続します。

- ②. 「インストールの確認」(P.18) にしたがい「コントロールパネル」内の「システム」をダブルクリックして、「デバイスマネージャ」をクリックします。
  - ※「ユーザーアカウント制御」画面が表示されたら「続行」をクリックしてください。
- 3. 不明なデバイスとして「?」マークや「!」マークが表示されているデバイスをダブルクリックまたは右クリックから「プロパティ」を選択し、プロパティを表示させます。


- **4.** 「全般」の「ドライバの再インストール」をクリックします。
  - ※お使いの環境によっては、 記載内容と異なる場合も あります。




**5.** 「ドライバソフトウェアの更新」画面が表示されます。

「自動的に更新されたドライ バソフトウェアを検索しま す」をクリックしてくださ い。


※お使いの環境によっては 右の画面が表示されない 場合もあります。



- 6. 「オンラインで検索しません」をクリックしてください。
  - ※お使いの環境によっては 右の画面が表示されない 場合もあります。
  - ※高速転送モードで接続した場合、「au TOO1」に High Speedと表示されます。



- インストールの完了画面が表示されますので「閉じる」 をクリックしてください。
  - ※高速転送モードで接続した場合、「au TOO1」に High Speed と表示されます。



**8.** 「インストールの確認」(P.18) にしたがって、正常にインストールされたことを確認してください。

## モデムコマンド一覧

### Sレジスタ

通信端末として使用するための設定です。

レジスタ	内容	単位	初期値	設定範囲
S3	CRキャラクタコードの設定		13	13のみ
S4	LFキャラクタコードの設定	_	10	10のみ
S5	BSキャラクタコードの設定	_	8	8のみ

### リザルトコード

回線の動作状態をパソコンに通知します。

数字	文字	説明
0	OK	コマンドの正常実行
1	CONNECT	オンラインモードに移行
3	NO CARRIER	オフラインモードに移行
4	ERROR	認識できないコマンド
29	DELAYED	発信規制中

### ATコマンド

ATコマンドは "AT" に続いて "コマンド" と "パラメータ" を入力し、最後にエンターキーを押すとコマンドが実行されます。パラメータ値を省略した場合は "OK" を返します。なお、コマンドの入力は、大文字・小文字ともに可能です。

コマンド	機能	説明
/A	コマンド再実行	直前のATコマンドを再度実行
ATD	ダイヤル発信	ダイヤル発信する
ATEn	コマンドエコー	コマンドキャラクターのエコーバック
		n=0 : コマンドエコーしない   n=1 : コマンドエコーする(初期値)
ATQn	リザルトコード設定	リザルトコードをパソコンへ返す
		n=0:リザルトコードを返す   n=1:リザルトコードを返さない(初期値)
ATVn	リザルトコード選択	リザルトコードの種類を選択
		n=0:数字形式   n=1:文字形式(初期値)
ATZ	ソフトウェアリセット	工場出荷状態への初期化
AT&Cn	DCD制御	DCD(受信キャリア検出)の制御
	※初期値でお使いください	n=0:常にDCDをON   n=1:パケット通信がアクティブのときのみON(初期値)
AT&Dn	DTR制御	DTR(データ端末レディ)の制御
	※初期値でお使いください	n=0:常にDTRを無視
		n=1:オンライン状態でDTR信号がONになるとオンラ     インコマンドへ移行
		n=2:オンライン状態でDTR信号がONになると回線を
ATS.E	工提出荷への初期化	切断しオフラインコマンドへ移行(初期値) 冬種 ATコマンドのパラメータを工場出荷設定値に戻す
AT&F	工場出荷への初期化	各種ATコマンドのパラメータを工場出荷設定値に戻す

### よくあるご質問

Q: このUSBドライバを「TOO1」以外の携帯電話機で使用してもいいですか?

A:本ドライバは「TOO1」専用のUSBドライバです。他の携帯電話機ではお使いになれません。

Q:その他、USBドライバについて質問があるのですが。

A:下記の窓口へご連絡ください。

株式会社東芝 モバイルコミュニケーション社

お客様ご相談窓口

URL https://www.webcom.toshiba.co.jp/jp/ing/

電話番号 0120-924-137

- ※営業時間 9:00~12:00 13:00~17:00 (土曜、日曜、祝日、当社特定休日を除く)
- ※上記窓口へのご相談は「USBドライバ」に関するお問い合わせに限らせていただきます。
- ※お問い合わせの場合は、以下の内容をあらかじめご確認ください。
  - ・au電話の機種名
  - ・お使いのパソコンのOS
  - ・お問い合わせ内容